

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO
SEC. MUN. DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA E
SANEAMENTO BÁSICO-SEMUSA.**



Fiscalização de obra - Por membros do Conselho Municipal de Saúde

Objeto: vistoria IN LOCO da reforma da Unidade Básica de Saúde da Vila Massangana, através da proposta de convênio 11957.400001/20-002

1. Da vistoria

No dia 09 de agosto 2022 realizou-se vistoria IN LOCO de fiscalização na obra da unidade básica de saúde vila Massangana, sendo a vistoria realizada pelos conselheiros: Marinete pereira, Valmir Freire Rodrigues e Sônia Leite.

2. Considerações da visita In Loco

Ao realizar a vistoria constatamos que o foro da area externa ao prédio encontra-se sem as devidas manutenções oque deveria estar em concordância com os itens 7.1, 7.2 e 7.3 da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - 1º ADITIVO, documento este que consta no processo 696-2/2021 com folha sob o numero 528, tendo em vista que é um dos requisitos a ser cumprido conforme a reforma pactuado no processo nº 696-2/2021.




Figura 01: sem telhas



Figura 02: forro caindo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO
SEC. MUN. DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA E
SANEAMENTO BÁSICO-SEMUSA.



Conforme mostrado na **Figura 01** o forro esta sem telhas sobre a estrutura em madeira que serviria para prevenir a infiltração de agua devidos as chuvas, além de como mostrado na **Figura 02** o forro em PVC esta caindo.




Figura 03: Forro da area externa - area dos fundos

Ao inspecionar a lateral do prédio conclui-se que não foi instalada a proteção logo abaixo das telhas (**figura 03**), proteção esta que evitaria a entrada de pássaros, morcegos, dentre outros animais de pequeno porte que por ventura podem entrar nesta brechas em busca de abrigo, algo que poderá ocasionar sujeira e possível exposição a doenças. A seguir a **Figura 04** mostra a proteção instalada apenas em um dos lados do prédio.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO
SEC. MUN. DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA E
SANEAMENTO BÁSICO-SEMUSA.




Figura 04: proteção instalada

3. Conclusão

Em resumo ao que foi vistoriado, apresentamos este relatório com as irregularidades encontradas, e esperamos que este termo consiga o pronto atendimento da contratada em realizar as manutenções necessárias para corrigir as irregularidades.

Marinete Pereira

Matrícula 1870

Valmir Freire Rodrigues

Matrícula 0505780

Sónia Leite

Matrícula 1062