

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA À OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL IRMÃ DULCE

Conselho Municipal de Saúde de Monte Negro – RO

Obra: Ampliação do Hospital Municipal Irmã Dulce

Data da visita: 26/02/2026

Local: Hospital Irmã Dulce

1. Objetivo da Visita

O presente relatório tem por objetivo registrar a visita técnica realizada pelos membros do Conselho Municipal de Saúde à obra do Hospital Municipal Irmã Dulce, com a finalidade de acompanhar o andamento da execução, verificar as condições estruturais e observar a conformidade dos serviços realizados até o momento.

2. Descrição da Visita

Durante a visita, constatou-se que a obra se encontra com aproximadamente 40% (quarenta por cento) de execução concluída, apresentando bom andamento e organização dos serviços.

Não foram identificadas irregularidades na execução da obra, somente infiltração no teto de gesso do PS (pronto Socorro), no mais, os trabalhos estão em conformidade com o projeto e as especificações técnicas previstas.



O técnico responsável, Sr. Israel de Jesus de Moreira juntamente com o engenheiro da Prefeitura Municipal Arnaldo Adriano Peixoto Amorim, acompanharam integralmente a visita, prestando esclarecimentos e respondendo a todas as perguntas formuladas pelos conselheiros, demonstrando domínio técnico e transparência quanto ao andamento da obra.

Foram apresentadas todas as salas do PS juntamente com a planta e o projeto em questão, mostrando aos Conselheiros cada local projetado e escolhido para portar cada ala do Hospital.

3. Registro Fotográfico

A seguir, apresentam-se os registros fotográficos da visita técnica:

Foto 01 –




Foto 02 –




Foto 03 –




Foto 04 –




Foto 05 –



Foto 06 –



4. OBSERVAÇÕES

Durante a visita técnica, foi observado a ausência de tubulações destinadas ao sistema de oxigenoterapia nas áreas das enfermarias. Considerando que os pacientes, em muitos casos, permanecem por períodos prolongados nas enfermarias, e não apenas em atendimento imediato de urgência e emergência, ressalta-se a importância da implantação de rede canalizada de oxigênio medicinal nesses ambientes.

A disponibilidade de pontos de oxigenoterapia é fundamental para garantir assistência adequada, segurança clínica e suporte contínuo aos pacientes que necessitam de terapia respiratória, contribuindo para a qualidade do atendimento e para a conformidade com as normas técnicas assistenciais vigentes.

Durante a inspeção da área em ampliação, verificou-se que os cabos de alimentação do gerador do hospital encontram-se instalados de forma irregular, passando provisoriamente pelo interior da nova construção. Tal condição pode representar risco à segurança da obra, dos trabalhadores e, futuramente, dos usuários da unidade, além de não se apresentar como solução definitiva adequada às normas técnicas de instalações elétricas.

Em esclarecimento prestado no momento da visita, o engenheiro responsável pela obra informou que será realizada a devida adequação da instalação elétrica,

com reorganização e regularização do cabeamento do gerador, a fim de garantir conformidade técnica, segurança operacional e funcionamento adequado da estrutura hospitalar.

Foi informado durante a visita técnica que o andamento da obra ocorre de forma gradual, considerando a necessidade de manter o funcionamento contínuo do hospital. Assim, os serviços são executados por etapas, evitando a interrupção dos atendimentos e garantindo a segurança de pacientes e profissionais, o que justifica o maior tempo para conclusão da obra.

5. Conclusão

A visita técnica permitiu acompanhar o andamento da obra de ampliação do Hospital Municipal Irmã Dulce, bem como verificar aspectos estruturais e operacionais relacionados à execução dos serviços. Foram identificados pontos que necessitam de adequações, os quais foram devidamente esclarecidos pela equipe técnica responsável, com previsão de ajustes conforme as normas vigentes.

De modo geral, constatou-se que a obra segue em execução de forma gradual, considerando a manutenção do funcionamento contínuo da unidade hospitalar, visando garantir a segurança estrutural e a continuidade da assistência prestada à população. O Conselho Municipal de Saúde seguirá acompanhando o andamento da obra até sua conclusão final que tem data prevista para entrega em 1 ano.

Assinaturas:

Conselheiro(a): Bruno Stephens Ferreira da Silva

Conselheiro(a): Leandro A. J.

Conselheiro(a): Joana Luiza Caldas

Conselheiro(a): Jonate Gonçalves da Silva

Conselheiro(a): Fernando Ramalho Aguiar

Conselheiro(a): Paulo Alves de Lucena

Monte Negro – RO, 03 de maio de 2026.